


当別町土砂災害危険箇所図



土石流危険渓流

No.	箇所番号	箇所名
土001	II 03-0020	獅子内3の沢
土002	II 03-0030	獅子内4の沢
土003	II 03-0040	獅子内5の沢川
土004	II 03-0050	獅子内6の沢
土005	I 03-0060	旭理権の沢
土006	II 03-0070	獅子内7の沢
土007	II 03-0090	材木川1の沢
土008	II 03-0100	材木川2の沢
土009	II 03-0110	材木川3の沢
土010	II 03-0120	東材木上の沢
土011	II 03-0130	材木沢左股1の沢
土012	II 03-0140	材木沢左股
土013	II 03-0150	金沢一の沢
土014	II 03-0160	金沢三の沢
土015	II 03-0170	金沢四の沢
土016	II 03-0180	金沢五の沢
土017	II 03-0200	茂平沢二の沢
土018	II 03-0210	第2茂平沢川1の沢
土019	II 03-0220	モトナカゴヤの沢
土020	I 03-0230	濃泉の沢
土021	II 03-0240	永田の沢
土022	II 03-0250	ハクチュベシナイの沢
土023	II 03-0260	阿蘇岩上の沢
土024	II 03-0270	阿蘇岩下の沢
土025	I 03-0280	十万坪南川の沢
計25箇所		

急傾斜地崩壊危険箇所

No.	箇所番号	箇所名	No.	箇所番号	箇所名
急001	I-0-297-297	当別スウェーデンヒルズ1	急032	II-0-238-238	当別金沢3
急002	I-0-298-298	当別スウェーデンヒルズ2	急033	II-0-240-240	当別弁巻別1
急003	I-0-299-299	当別スウェーデンヒルズ3	急034	II-0-241-241	当別茂平沢1
急004	I-0-300-300	当別スウェーデンヒルズ4	急035	II-0-242-242	当別弁巻別2
急005	I-0-301-301	当別スウェーデンヒルズ5	急036	II-0-243-243	当別弁巻別3
急006	I-0-302-302	当別金沢1	急037	II-0-244-244	当別中小屋2
急007	I-0-303-303	当別中小屋1	急038	II-0-570-2351	当別茂平沢2
急008	II-0-215-215	当別獅子内1	急039	II-0-173-173	当別獅子内2
急009	II-0-216-216	当別スウェーデンヒルズ6	急040	III-0-174-174	当別獅子内3
急010	II-0-217-217	当別スウェーデンヒルズ7	急041	III-0-175-175	当別スウェーデンヒルズ27
急011	II-0-218-218	当別スウェーデンヒルズ8	急042	III-0-176-176	当別スウェーデンヒルズ28
急012	II-0-219-219	当別スウェーデンヒルズ9	急043	III-0-177-177	当別スウェーデンヒルズ29
急013	II-0-220-220	当別スウェーデンヒルズ10	急044	III-0-178-178	当別上当別2
急014	II-0-221-221	当別スウェーデンヒルズ11	急045	III-0-179-179	当別上当別3
急015	II-0-222-222	当別スウェーデンヒルズ12	急046	III-0-180-180	当別金沢4
急016	II-0-223-223	当別スウェーデンヒルズ13	急047	III-0-181-181	当別金沢5
急017	II-0-224-224	当別スウェーデンヒルズ14	急048	III-0-182-182	当別金沢6
急018	II-0-225-225	当別スウェーデンヒルズ15	急049	III-0-183-183	当別金沢7
急019	II-0-226-226	当別スウェーデンヒルズ16	急050	III-0-184-184	当別青山1
急020	II-0-227-227	当別スウェーデンヒルズ17	急051	III-0-185-185	当別青山2
急021	II-0-228-228	当別スウェーデンヒルズ18	急052	III-0-186-186	当別青山3
急022	II-0-229-229	当別スウェーデンヒルズ19	急053	III-0-187-187	当別青山4
急023	II-0-230-230	当別スウェーデンヒルズ20	急054	III-0-188-188	当別青山5
急024	II-0-231-231	当別スウェーデンヒルズ21	急055	III-0-189-189	当別青山6
急025	II-0-232-232	当別スウェーデンヒルズ22	急056	III-0-190-190	当別青山奥1
急026	II-0-233-233	当別スウェーデンヒルズ23	急057	III-0-191-191	当別青山奥2
急027	II-0-234-234	当別スウェーデンヒルズ24	急058	III-0-192-192	当別青山奥3
急028	II-0-235-235	当別スウェーデンヒルズ25	急059	III-0-193-193	当別青山奥4
急029	II-0-236-236	当別スウェーデンヒルズ26	急060	III-0-194-194	当別青山奥5
急030	II-0-237-237	当別上当別1	急061	III-0-195-195	当別青山奥6
急031	II-0-238-238	当別金沢2			
計61箇所					

地すべり危険箇所

No.	箇所番号	箇所名
地001	0-6-6	三善川小学校
地002	0-8-8	沼の沢
計2箇所		

凡 例	
土石流危険渓流	土001
急傾斜地崩壊危険箇所	急001
地すべり危険箇所	地001
市 町 村 界	

土砂災害に注意！ 早めの避難！

次のような現象を察知した場合は、土砂災害が被害に及ぶ可能性があります。直ちに周りの人と安全な場所へ避難するとともに、関係機関へ通報してください。

山が動く

車が通れなくなったり、川が氾濫する

川の流れる音が異常に大きくなる

小石がバラバラ落ちてくる

地面にひび割れができる

斜面から水が湧き出す

雨に注意しましょう

土砂災害の多くは雨が原因で起こります。1時間に20ミリ以上、または降り始めから100ミリ以上の毎雨層になったら、十分な注意が必要です。

逃げ方を覚えましょう

土砂は速度が速いため、逃げる背にしたのでは追いつかれます。土砂の流れる方向に対して直角に逃げるようにしましょう。

避難場所を決めておきましょう

日頃から家族全員で避難場所や避難する道順を決めておきましょう。そうすれば、家族が一線にいないときでも、避難場所まで落ち合うことができます。

